Informations relatives à la mise à jour logiciel

Nom du fichier : UPD05014.bin

Contenu

Le contenu de la mise à jour logiciel dépend du statut logiciel de votre voiture. Plus d'informations sur le contenu des mises à jour disponibles et les périphériques pris en charge dans la description ci-après.

Selon votre voiture, l'une des versions suivantes sera installée:

- MN-2.18.2, TN-2.18.2
- MN-1.37.3, TN-1.37.3
- MN-1.23.7, TN-1.23.12
- MN-1.21.6, TN-1.21.12

Conditions

La mise à jour logiciel n'est disponible que pour certains véhicules équipés de l'interface audio USB. Dans ces véhicules, la fonction « Mise à jour logiciel » est disponible à la rubrique « Paramètres » à partir du menu principal. Pour plus d'informations, veuillez consulter le chapitre « Mise à jour logiciel » dans la notice d'utilisation de la voiture.

Pour savoir si votre voiture est prise en charge, veuillez consulter le site Internet www.bmw.com/update ou la matrice de compatibilité sur www.bmw.com/bluetooth.

Installation

Pour installer la mise à jour, vous devez accepter les conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet www.bmw.com/update. Pour installer la mise à jour, veuillez sauvegarder le fichier de mise à jour logiciel dans le répertoire principal d'une clé USB et connecter cette dernière à l'interface audio USB intégrée à l'accoudoir central. Veuillez en outre suivre les instructions du manuel d'utilisation au chapitre « Mise à jour du logiciel ». Une fois la mise à jour logiciel effectuée, la rubrique « Montrer la version actuelle » affichera le nouveau statut logiciel.

Remarques

Une fois la mise à jour effectuée, le moteur doit être coupé. Le cas échéant, les données transférées depuis des périphériques externes sont de nouveau synchronisées. Les titres et listes lus avant la mise à jour logiciel doivent être à nouveau sélectionnés. Ceci est également nécessaire si vous restaurez une version précédente du logiciel en utilisant la fonction « Restaurer le logiciel ». En cas de restauration du logiciel ou d'actualisation réalisée par le Concessionnaire ou Réparateur agréé BMW, certaines modifications effectuées manuellement au niveau des fichiers musicaux peuvent être effacées. Si la rubrique « ConnectedDrive » ne s'affiche pas correctement une fois la mise à jour effectuée, veuillez désactiver brièvement le bluetooth pendant l'installation.

© 2013 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Munich, Allemagne
français III/13
Readme_UPD05014_FRA.pdf

Mise à jour logiciel (MN-2.18.2, TN-2.18.2)

Contenu

- Multimédia: meilleure prise en charge des favoris au niveau des livres audio. Meilleure prise en charge des applications compatibles A4A.
- Amélioration de l'affichage du titre en cours de lecture lors de l'utilisation de périphériques Apple™ au Japon.
- Téléphone: amélioration des performances du BlackBerry 9900 et des périphériques fonctionnant sous le système d'exploitation OS 7.1. L'affichage détaillé des e-mails prend en charge les sauts de ligne. Amélioration des performances du BlackBerry 10. Amélioration de la fiabilité de transfert et d'affichage dans le véhicules des messages entrants. Amélioration de la stabilité du Motorola Razr i.

Périphériques pris en charge

La mise à jour logiciel améliore la compatibilité des périphériques suivants:

Multimédia

- Tous les périphériques USB
- Apple: iPhone™ 4S, 5 (iOS 6)
- Apple: tous les appareils (pour une utilisation au Japon)

Téléphone

- BlackBerry: 10, 9900 (OS 7)
- Motorola: Razr i

Remarques

Une fois la mise à jour logiciel effectuée, la rubrique « Montrer la version actuelle » affichera le statut logiciel suivant:

- MN-2.18.2
- TN-2.18.2

Mise à jour logiciel (MN-1.37.3, TN-1.37.3)

Contenu

- Multimédia: meilleure prise en charge des favoris au niveau des livres audio.
- Téléphone: amélioration de la stabilité de la connexion Bluetooth. Amélioration de l'affichage des expéditeurs de messages SMS pour les Apple iPhone™ fonctionnant sous iOS 6. Lors de l'envoi d'un message, le périphérique ne transmet à la voiture que le nom de l'expéditeur. Les fonctions « rappeler », « envoyer un message », « supprimer » et « marquer comme non lu » ne sont pas disponibles. Amélioration des performances du BlackBerry 9900 et des périphériques fonctionnant sous la dernière version d'OS, la version 7.1. Affichage du contenu des e-mails dans la voiture. Amélioration de la stabilité avec le Motorola Razr i.

Périphériques pris en charge

La mise à jour logiciel améliore la compatibilité des périphériques suivants:

Multimédia

- Tous les périphériques USB

Téléphone

- Apple: iPhone™ 3GS, 4, 4S, 5 (iOS 6)
- BlackBerry: 9900 (OS 7)
- Motorola : Razr i

Remarques

Une fois la mise à jour logiciel effectuée, la rubrique « Montrer la version actuelle » affichera le statut logiciel suivant:

- MN-1.37.3
- TN-1.37.3

Mise à jour logiciel (MN-1.23.7, TN-1.23.12)

Contenu

▷ Multimédia: amélioration des performances des périphériques Apple iPod™ pour les listes de lecture de vidéos. Amélioration de la lecture de titre musicaux et de la stabilité des périphériques Apple iPod™ ou de périphériques USB grande capacité.

▷ Téléphone: amélioration de la stabilité de la connexion Bluetooth. Amélioration du transfert des données de contact du téléphone à l'arrière. Amélioration des listes d'appels pour la Chine. Amélioration de l'affichage des expéditeurs de messages SMS pour les Apple iPhone™ fonctionnant sous iOS 6. Lors de l'envoi d'un message, le périphérique ne transmet à la voiture que le nom de l'expéditeur. Les fonctions « rappeler », « envoyer un message », « supprimer » et « marquer comme non lu » ne sont pas disponibles. Les expéditeurs et destinataires de messages dont le nom comprend un tréma sont affichés correctement dans la voiture. Amélioration des performances du BlackBerry 9900 et des périphériques fonctionnant sous le système d'exploitation OS 7.1. Affichage du contenu des e-mails dans la voiture. Amélioration de la stabilité avec le Motorola Razr i.
Non sono possibili le seguenti funzioni: richiamata, invio messaggio, cancellazione messaggio e marca messaggio come non letto. I nomi con umlaut di mittenti e destinatari sono visualizzati correttamente a bordo vettura. Miglioramento del comportamento con BlackBerry 9900 e il più recente software operativo OS 7.1. Il contenuto delle e-mail è visualizzato a bordo vettura. Miglioramento della stabilità con Motorola Razri.

Périphériques pris en charge

La mise à jour logiciel améliore la compatibilité des périphériques suivants:

Multimédia

▷ Tous les périphériques USB

▷ Apple : iPod™, iPhone™ 3GS, 4, 4S, 5 (iOS 6)

▷ Samsung: Galaxy S3 (Android 2.1.4)

Téléphone

▷ Apple : iPhone™ 3GS, 4, 4S, 5 (iOS 6)

▷ Nokia : tous les appareils (pour une utilisation en Chine)

▷ Samsung: tous les appareils

▷ Téléphone à l'arrière

▷ BlackBerry: 9900 (OS 7)

▷ Motorola : Razr i

Remarques

Une fois la mise à jour logiciel effectuée, la rubrique « Montrer la version actuelle » affichera le statut logiciel suivant:

▷ MN-1.37.3

▷ TN-1.37.3

Mise à jour logiciel (MN-1.21.6, TN-1.21.12)

Contenu

▷ Multimédia: amélioration des performances des périphériques Apple iPod™ pour les listes de lecture de vidéos. Amélioration de la lecture de titres musicaux et de la stabilité des périphériques Apple iPod™ ou de périphériques USB grande capacité.

▷ Téléphone: amélioration de la stabilité de la connexion Bluetooth. Amélioration du transfert des données de contact du téléphone à l'arrière. Amélioration des listes d'appels pour la Chine. Amélioration de l'affichage des expéditeurs de messages SMS pour les Apple iPhone™ fonctionnant sous iOS 6.

Lors de l'envoi d'un message, le périphérique ne transmet à la voiture que le nom de l'expéditeur. Les fonctions « rappeler », « envoyer un message », « supprimer » et « marquer comme non lu » ne sont pas disponibles. Les expéditeurs et destinataires de messages dont le nom comprend un tréma sont affichés correctement dans la voiture. Amélioration des performances du BlackBerry 9900 et des périphériques fonctionnant sous le système d'exploitation OS 7.1. Affichage du contenu des e-mails dans la voiture. Amélioration de la stabilité avec le Motorola Razr i.

Périphériques pris en charge

La mise à jour logiciel améliore la compatibilité des périphériques suivants:

Multimédia

- Tous les périphériques USB
- Apple : iPod™, iPhone™ 3GS, 4, 4S, 5 (iOS 6)
- Samsung : Galaxy S3 (Android 2.1.4)

Téléphone

- Apple : iPhone™ 3GS, 4, 4S, 5 (iOS 6)
- Nokia: tous les appareils (pour l'utilisation en Chine)
- Samsung : tous les appareils
- Téléphone à l'arrière
- BlackBerry : 9900 (OS 7)
- Motorola : Razr i

Remarques

Une fois la mise à jour logiciel effectuée, la rubrique « Montrer la version actuelle » affichera le statut logiciel suivant:

- MN-1.21.6
- TN-1.21.12